



① Welchen Werkstoff kann man mit der Bohrmaschine bearbeiten?

C<sub>1</sub> C<sub>2</sub> C<sub>3</sub> Z



- 1 Arbeitsteil
- 2 Übertragungsteil
- 3 Steuerteil
- 4 Antriebsteil
- 5 Trägerteil



Bohrmaschine