Messwerkzeuge

Stahlmaß:

- ► es lassen sich damit kleine Längen messen
- ▶ besitzt eine Messskala mit einer Genauigkeit von bis zu 0,5 mm



Stahlmaß - Günter Helbok - CC-BY-SA 4.0

Das **Stahlmaß** ist nicht zu verwechseln mit dem **Stahllineal**. Dieses besitzt (meist) keine Messskala und dient lediglich zum Anreißen gerader Linien!

Rollbandmaß und Gliedermaßstab:

- ▶ abmessen von Rohmaßen
- ► Gliedermaßstab nach einiger Zeit ungenau



Gliedermaßstab - Za - CC-BY-SA 4.0




Rollbandmaß - wuestenigel - CC-BY 4.0

Für den Metallbereich, in dem es doch um sehr genaue Maße - bis hinein zu Mikrometern (μm) - geht, sind diese beiden Werkzeuge eher ungeeignet!

Messschieber:

Sehr hohe Messgenauigkeit: $1/10\,\mathrm{mm}$ bis zu $1/100\,\mathrm{mm}$

zum Messen von Außen-, Tiefen- und Innenmaßen



Messschieber - Günter Helbok - CC-BY-SA 4.0

Scanne den QR-Code ein und schau dir das 3D-Modell des Messschiebers an! Zum Bewegen des Modells verwende auf deinem Smartphone einfach deine Finger.






Merke:

Im Volksmund (Dialekt) wird der Messschieber auch gerne Schiebe- oder **Schublehre** genannt. Zwar weiß dann jeder, was gemeint ist, aber **fachlich** sind diese Begriffe **falsch**, da es sich beim Messschieber um ein Messgerät und nicht um eine Lehre handelt.

So misst du mit dem Messschieber:




1. Grundmessung:

Lies zunächst die vollen Millimeter von der Skala ab.

Der letzte Vollwert vor dem Nuller des Nonius entspricht den ganzen Millimetern.


In diesem Beispiel: 20 mm.



2. Feinmessung:

Lies als nächstes den Wert ab, wo ein Strich des Nonius mit der Millimeter-Skala exakt übereinstimmt.

In diesem Beispiel: **0,85 mm**.



3. Ergebnis:

Addiere die beiden Ergebnisse, um das Gesamtergebnis zu erhalten. In diesem Beispiel:

20 mm + 0,85 mm = **20,85 mm**

Seite 3/5 Metalltechnik

Vokabeln:

| Gliedermaßstab | folding rule | | |
|----------------|-------------------------------|--|--|
| Maßband | measuring tape | | |
| Messschieber | vernier caliper; caliper rule | | |
| Messuhr | dial gauge; dial indicator | | |
| Stahlmaß | engineer's rule | | |
| Tiefenmesser | depth gauge | | |
| messen | to gauge; to measure | | |

| Platz für eigene Notizen: | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Metalltechnik Seite 4/5

| Nar | ne: | Messw | erkzeuge/ | | 01.05.2021 |
|-----|---|---------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| Ur | nd jetzt du: | | | | |
| 1 | Mit welcher Me | ssgenauigkeit misst | ein Messs | chieber? | |
| | | | | | |
| 2 | Welche der genungeeignet? Stahlmaß Rollbandmal Messschiebe Gliedermaßs | er | euge sind f | ür den Me | etallbereich eher |
| 3 | Vervollständige | die Merksätze! | | | |
| Mit | dem Messschieb | per lassen sich sowo messen. | ohl | , | als auch |
| Zur | n Messen von Ini | nenmaßen verwend | len wir die | Mess | , zum Mes- |
| sen | von Außenmaße | en die Mess | | . Für Tief | enmaße verwenden |
| wir | das | | | | |
| 4 | Hast du dir die \ | /okabeln gut gemei | kt? Ordne | die englis | schen Begriffe den |

deutschen Übersetzungen zu!

engineer's rule • o (Roll)Maßband

folding rule • Messschieber

vernier caliper • o messen

measuring tape • o Stahlmaß

depth gauge • o Tiefenmesser

o Gliedermaßstab to gauge •