

- ⑥ Welche Methode wird häufig zur Bestimmung der Oberflächenrauheit verwendet?
- Mikroskopie
 Teleskop
 Tastschnittgerät
 Lasergravur
 Ultraschall
- ⑦ Welche Einheit wird zur Messung der Oberflächengüte verwendet?
- Millimeter
 Zoll
 Mikrometer
 Kilometer
 Quadratmeter
- ⑧ Was kennzeichnet die erste Ordnung der Gestaltabweichung?
- Formabweichungen
 Mikroskopische Strukturen
 Welligkeit
 Rauheit
 Abweichungen von Makroform
- ⑨ Warum ist es wichtig, die Oberflächenrauheit zu kontrollieren?
- Um die Produktionskosten zu erhöhen
 Um den Glanz des Materials zu erhöhen
 Um die Funktionalität und Lebensdauer von Produkten zu verbessern
 Um die Farbe des Produkts zu ändern
 Um die Masse des Produkts zu reduzieren
- ⑩ Welche Ordnung beschäftigt sich mit der Rauheit laut DIN 4760?
- Erste Ordnung
 Zweite Ordnung
 Dritte Ordnung
 Vierte Ordnung
 Fünfte Ordnung
- ⑪ Finde alle 11 Wörter die etwas mit der Oberfläche zu tun haben.

T	K	N	K	W	E	L	L	I	G	K	E	I	T	B	J	L	E	N	S
N	H	V	A	R	B	I	O	M	R	A	D	I	U	S	A	J	M	Z	Ü
S	Ü	K	M	R	L	V	N	C	R	A	Z	C	C	H	V	W	C	H	M
W	G	A	X	D	T	Z	V	O	Ä	O	C	K	Q	Z	H	P	I	K	L
V	S	F	O	R	M	A	B	W	E	I	C	H	U	N	G	E	N	Y	I
S	T	Ä	R	I	E	F	E	N	R	M	R	C	G	E	F	Ü	G	E	Q
C	R	R	I	L	L	E	N	F	O	E	A	I	Ö	C	I	L	E	W	V
H	U	M	I	K	R	O	M	E	T	E	R	Q	H	I	Ü	E	X	I	N
U	K	U	W	L	Ä	T	J	S	L	Z	G	C	W	T	L	H	U	U	U
P	T	X	K	A	U	K	N	V	Ü	A	S	S	C	H	Ü	L	E	R	T
P	U	H	W	S	G	E	I	G	F	I	W	T	A	F	E	L	X	K	O
E	R	Ä	W	S	F	Ö	E	N	T	L	L	E	H	R	E	R	W	R	Ü
N	T	T	Q	E	V	K	R	I	S	T	A	L	L	G	I	T	T	E	R
S	Y	B	U	V	O	R	S	C	H	U	B	K	D	Z	O	R	E	L	J